

Problem mit Außenspiegelverstellung

Beitrag von „Mario R50“ vom 11. Oktober 2016 um 18:20

Gerne dochmhhh also das hört sich danach an als wenn das Glas nicht richtig eingerastet ist oder tatsächlich ein Defekt zu befürchten ist.

Hab den selbst aber noch nie beim T auseinander gehabt ...lediglich mal bei meinem Passat ...denke da es auch ein Auto vom 😄 ist könnte das identisch sein.

vielleicht hat noch jemand anderes einen weiteren Tip

viel Erfolg

Gruß Mario