

Problem mit Außenspiegelverstellung

Beitrag von „mantime“ vom 11. Oktober 2016 um 21:10

Hallo Audibert,

den gleichen Fehler hatte ich bei meinem T1 FL auch.

Zuerst ging die Verstellung rauf/runter nicht, kurze Zeit später auch links/rechts nicht mehr.

Probiere bitte mal folgendes:

Versuche mal das Spiegelglas **von Hand vorsichtig** links/rechts und dann rauf/runter zu verstellen.

Bei Deinem T müsste es links/rechts ohne großen Widerstand zu verstellen sein, bei rauf/runter wirst Du einen merklichen Widerstand spüren - diese Richtung funktioniert ja noch.

Da scheinen dann Getriebe und/oder Verstellmotor in der Verstellung defekt zu sein und es hilft nur der Austausch der Verstellmechanik.

Teilenummer bei mir war 4L0959577A, bestellt habe ich es bei Audi Tradition (!) - Kosten: ca. 80,- EUR

<https://trshop.audi.de>

Tausch ist recht einfach:

- Spiegelglas vorsichtig abziehen
- 3 Torx-Schrauben vom Versteller lösen
- Kabel hinten am Versteller lösen
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge
- Fertig

Meine defekte Verstellmechanik wollte ich dann mal öffnen, um zu sehen was tatsächlich defekt ist - das scheint aber nicht Zerstörungsfrei zu gehen, leider... 🙄

Gruß Markus