

Schwache Sitzheizung

Beitrag von „coala“ vom 14. Oktober 2016 um 07:55

[Zitat von Franken1](#)

[...]Auf Stufe 1 und 2 (Fahrsitz/Beifahrersitz) ist es total kalt und auf Stufe 3 wird der Sitz erst warm. Letzten Winter war dies nicht der Fall [...]

Servus,

werden die Sitze denn gleichmäßig "nicht warm", oder fehlt die Kuscheligkeit nur an bestimmten Stellen? In ersterem Falle dürfte es ein Problem mit der Regelung sein, im zweiten eher ein Kabelbruch oder defekte Heizmatten. Wie Janni es auch schon erwähnt hat, kann man das via Wärmebild bequem darstellen. Man sieht hier ganz gut, wo die Heizmatten und Heizdrähte sitzen. Es funktioniert aber auch mit der eigenen Pfote, wenn du die Sitzheizung auf Stufe III mal einige Minuten laufen lässt. Du kannst dich hier mal an den IR-Aufnahmen orientieren, wo es warm werden sollte und wo nicht. Bild 1 zeigt den Komfortsitz des 7L, Bild 2 und 3 den zweifarbigem Sportsitz vom 7P. Wie zu sehen ist, war das beim 7L noch etwas gleichmäßiger verteilt 😞

In jedem Fall ist es (auch) bei meinem 7P aus 2015 so, dass man Stufe III nicht lange durchhält und freiwillig runter schaltet. Wenn das bei deinem Fahrzeug anders ist, dann ist da garantiert was faul. So einfach schwächer, durch "natürliche Alterung" wird eine Sitzheizung nämlich nicht.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Grüße
Robert