

# Schiebedach undicht - Wasser aus den Leseleuchten / Brillenfach

**Beitrag von „Peter K“ vom 20. Oktober 2016 um 13:20**

Ich hab das jetzt in Angriff genommen. Im Vorraus: Es gibt für diesen Wassereinbruch bei VW und von VW eine Arbeitsanweisung.

Ich habe den Dachhimmel selbst ausgebaut (ist eigentlich keine große Aktion, wenn man zu zweit ist). Bissel gefriemel an der Dachkonsole (in der das Brillenfach ist).

Das Schiebedach mit Rahmen und kompletten Motor läßt sich ohne weiteres heraus nehmen. Jetzt ist alles ersichtlich.

Laut Arbeitsanweisung (bebildert), schön mit Karosseriedichtmittel vorne und seitlich die Falzen abdichten. Paar Stunden trocknen lassen.

Jetzt alles wieder zusammen bauen. Seit halbem Jahr dicht 😊