

4.2 TDI RASSELN im Schub

Beitrag von „Ide“ vom 21. Oktober 2016 um 09:38

Ich bin ja mal gespannt was dabei rauskommt, aber etwas beruhigter bin ich jetzt auch schon!



Bei meinem 2,5er T1 hatte ich fast identisches Rasseln, da war es die Kupplung zum Klimakompressor (ist mir erst gestern eingefallen). Ich weiß aber nicht wie das beim 4.2er T2 aufgebaut ist!?