

## 4.2 TDI RASSELN im Schub

**Beitrag von „Thotti“ vom 21. Oktober 2016 um 10:02**

Das lässt sich relativ einfach herausfinden:

Die Klimaautomatik ausschalten und dann fahren.

Ist das Geräusch dann noch da, ist es nicht der Kompressor....

Wobei ich nicht glaube, dass es am Klimakompressor liegt, denn das Geräusch ist -zumindest bei meinem- geschwindigkeitsabhängig.

Ebenso Lichtmaschine oder Wasserpumpe: kann es dann nicht sein.