

Abblendlicht - beide Seiten hintereinander plötzlich tot

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 22. Oktober 2016 um 09:57

Unter dem Armaturenbrett linke Seite am mitteltunnel

Das ist ein Relais bord mit zwei Steuergeräten das rechte ist Kessy und das linke ist das Bordnetzsteuergerät zumindest bei meinem V10