

# **Abblendlicht - beide Seiten hintereinander plötzlich tot ....**

**Beitrag von „sound-around“ vom 26. Oktober 2016 um 12:26**

... so, da bin ich wieder ...

PIN's durchgeprüft - alles o.k.

... dann beide D1S gewechselt, rechts war danach alles in Ordnung.

Auf der linken Seite leuchtet das Abblendlicht, dann ist es wieder aus (ich mache gar nichts), dann ist es wieder eine Zeit an und das wiederholt sich.

mmmh - Xenon Steuergerät defekt, Kabel vom Xenon Steuergerät zur D1S defekt ???

Wie gehe ich jetzt am besten vor - will ja auch nicht auf Verdacht alles kaufen.

Gruss

Mike