

Abblendlicht - beide Seiten hintereinander plötzlich tot

Beitrag von „sound-around“ vom 26. Oktober 2016 um 13:07

Nachtrag: Habe nun den Stecker von der Scheinwerferhalterung gelöst und direkt auf den Scheinwerfer (ohne Dichtung zwecks besserem Kontakt) gesteckt - Fazit: Xenon geht sporadisch an und aus.

Gruss

Mike