

# Reifendruckkontrolle in Felge


Beitrag von „Thotti“ vom 28. Oktober 2016 um 10:40

[Zitat von boxster36](#)

Gewünschte Teilenummer: 5Q0 907 275....

Hallo,

bei meinem 2011er TII kamen gestern die Winterräder drauf.

Vorher hatte ich genau diese Sensoren (5Q 0 907 275 B) neu gekauft (natürlich in der Bucht....  
).

Angeblich passen sie auf den 2011er (laut Fahrzeugliste).

Problem: sie lassen sich nicht per ATEQ Vt56 aktivieren. Das ATEQ erkennt die Dinger nicht mal.  
Bevor ich nun Riesenverrenkungen mit dem Verkäufer anstelle:  
Kann es sein, dass das ATEQ die Dinger gar nicht aktivieren kann und ich dafür zu VW resp.  
Skoda oder Porsche muss?

Denn es sind ja zweierlei Paar Schuhe:

Aktivieren per Diagnosegerät ist das eine, vom TII erkannt werden das andere.

Erst wenn sie aktiviert sind kann ich ja feststellen, ob mein Dicker die Dinger auch akzeptiert....

Hier mal ein Bild mit den Daten der Sensoren:

[RDKS einzeln2.jpg](#)

Danke und Grüße

Thorsten