

# Reifendruckkontrolle in Felge

**Beitrag von „boxster36“ vom 28. Oktober 2016 um 14:02**

Hallo

die Sensoren 5Q 0 907 275 B funktionieren NUR beim Facelift Modell, bei 2011 Baureihe hast du keine Chance!!!