

Touareg R5 Generator Werkstatt (Batterie Symbol) Geruch Motorraum

Beitrag von „Die Dicke Tamar“ vom 31. Oktober 2016 um 16:27

[Zitat von T-Bone Shifter](#)

Hi!

Selbiges Problem hatten wir letztes Jahr bei unserem damaligen R5. Da hat es den Freilauf von Klima und Generator zerissen. Habe mit einem Kumpel alles selbst erledigt jedoch ist es eine saumässige Arbeit wie du schon beschrieben hast.

Tip: wenn mal der Freilauf vom KlimaK. reißt, muss laut VW ein neuer Kompressor her da sich die Teile nicht einzeln lösen und auch beschaffen lassen. Alles Blödsinn, im Zubehör z.B. Über LUK gibt es die Sachen einzeln, man muss nur eine Hazet Spezialnuss Vielzahn haben (für umera nen 10er in der Bucht).

LG

Manu

Alles anzeigen

Hallo leuts hab jetzt das selbe Problem könnt ihr mir etwas genauer beschreiben wie man die lima Raus kriegt Danke
Eure dicke tamara