

# Probleme mit Ruhestrom bei TDI V10

Beitrag von „FrankS“ vom 5. November 2016 um 13:27

[Zitat von vukic](#)

...Und was könnte 2A verbrauchen und nicht über die Sicherungen verlaufen?...

ein Kurzschluss vor den Sicherungen, also irgendwo zwischen dem Plus- Kabel, welches von der Batterie zum Sicherungskasten läuft und Masse (Karosserie)

Gruss

frank