

Probleme mit Ruhestrom bei TDI V10

Beitrag von „v10brummer“ vom 5. November 2016 um 18:19

Hi.

War bei mir nicht der Fall, aber es wird auch immer wieder von verrosteten Masseanschlüssen berichtet, die zu Problemen führen.

Ruhestrommessung hast Du soweit ich das gesehen habe schon korrekt gemacht.

Bis wirklich Ruhe einkehrt muss man allerdings schon mal 12-16 Min warten und dann kann man erst messen.

Vordere Türen auf, Schlösser verriegeln, Innenraumüberwachung abschalten.

Ideal ist ein Messgerät, welches sich direkt in die Sicherungshalterung einstöpseln lässt.

Eventuell hilft Dir der Link hier. Da ist auch ein Foto vom Messgerät anbei:

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...Touareg-7L-2008>

Gruß