

RNS 510 Startbildschirm

Beitrag von „Humvee“ vom 6. November 2016 um 11:13

Besorg dir die FW5238 und brenn sie auf CD und dann installieren wie hier im PDF unter RNS Update beschrieben. [---> klick](#)
Dann sollte alles wieder funktionieren