

# **V10 BLE, Rußbildung auf Bank 2, PDE? Schlechte Verbrennung?**

**Beitrag von „v10brummer“ vom 6. November 2016 um 17:16**

Nachtrag:

Heck des Touareg und beide Auspuffblenden sehen gleich aus.  
Also Fahrerseite ist nicht schmutziger...

VTG Gestänge ist freigängig (Erfolgreiche "VTG Gymnastik").