

# VW Touareg Lichtsensor nach Scheibenwechsel ohne Funktion

**Beitrag von „mark1“ vom 7. November 2016 um 21:32**

Du bist auf dem richtigen Weg- die Codierung stimmt so nicht,- aber:

a) vielleicht codierst Du da eine 0 zuviel...

b) probier es mal mit dem Codierungsassistenten- dann kann man die Optionen einzeln wählen

als Tip für die Zukunft: ich habe mir alle Codierungen mal notiert/abfotografiert, vielleicht findest Du auch in Deinem alten Log noch die Originaleinstellungen...

Gruss

Mark