

# VW Touareg Lichtsensor nach Scheibenwechsel ohne Funktion

**Beitrag von „hanskoch“ vom 7. November 2016 um 21:39**

Hallo mark1,

danke für deine schnelle Antwort. Vorhin hatte ich den Codierungsassistenten angewählt, aber er schlägt mir nur das Lastmanagement und diese komische Nebelschlussleuchtenabschaltung für Japan vor....

Weiterhin frage ich mich, wie diese ganzen Funktionen auf einmal weg sein können?