

# VW Touareg Lichtsensor nach Scheibenwechsel ohne Funktion

**Beitrag von „mark1“ vom 7. November 2016 um 21:46**

Hast Du die Codierung mit einer 0 weniger schon probiert? Vielleicht muss auch in einem anderen Steuergerät noch etwas "vor"codiert werden- schau mal hier: "gesammelte Werke VCDS":

[https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...-Touareg-I-\(7L\)](https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...-Touareg-I-(7L))

[https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...-Touareg-I-\(7L\)](https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...-Touareg-I-(7L))

Gruss

Mark