

VW Touareg Lichtsensor nach Scheibenwechsel ohne Funktion

Beitrag von „Humvee“ vom 8. November 2016 um 06:44

Hallo

schau mal ins STG 68 ob dort der Regensensor auf inaktiv codiert ist.

Sollte normal nicht angekreuzt sein