

V10 7L, DPF Partikelfilter Fehlfunktion, Motorsymbol/ Dauerbing, Differenzdrucksensor

Beitrag von „v10brummer“ vom 9. November 2016 um 12:21

Du hast die Differenzdrucksensoren getauscht, Fehlerspeicher gelöscht und er zeigt den Drucksensor Bank2 immer noch als fehlerhaft?

Und der Motor läuft, aber das Steuergerät Bank 1 ist gar nicht sichtbar für das VCDS?

Gruß