

T1, 7L: Springt kalt schlecht an

Beitrag von „Eviducre“ vom 9. November 2016 um 16:41

Also, habe eben mal geschaut. Verbaut ist eine **Bosch s5 010 mit 85 AH**. Sitzt auch alles fest. Wie gesagt tritt das Problem im Sommer quasi nicht auf, sondern erst um den Gefrierpunkt und tiefer. Rauch kommt hinten nicht. Wegfahrsperre erscheint mir nicht schlüssig, da es mit beiden Schlüsseln passiert und er ja sonst auch normal startet.

Längere Standzeit meine ich, über Nacht, also nicht Tage oder Wochen. Das wirre ist ja, dass wenn er einmal an ist, dass er dann problemlos die nächsten Stunden auch anspringt.