

RNS510 aus T5 als Ersatz für MFD 2 DVD

Beitrag von „H8t'n'luV“ vom 9. November 2016 um 16:42

Hallo,

nach einigem umfangreichen Foren Studium bin ich auch nicht wirklich schlauer. Mein Pla wäre mein derzeitiges RNS MDF2 DVD durch ein RNS510 aus einem geschlachteten T5 zu ersetzen (7E0 035 680 B, HW10, SW5270). Da ich einen T1 FL habe, sollte bereits CAN2.0 vorhanden sein. Gibt es sonst irgendwelche Dinge zu beachten oder ist es plug&play?

Wichtig wäre mir vor allem, ob die Navianzeigen in der MFA (ist die große bunte), das MFL sowie die Premium FSE weiterhin funktionieren oder irgendwelche Anpassungen mit VCDS notwendig wären. Rückfahrkamera oder TV Tuner habe ich derzeit (noch) nicht.

Danke!