

Kühlmittelanzeige im Kombi-Instrument spinnt

Beitrag von „Andy Ommsen“ vom 16. November 2016 um 22:10

Kleines feedback, coala lag richtig, Kühlmittelthermostat war defekt.

Grüße