

Abblendlicht li+re zu niedrig (Xenon)

Beitrag von „SethHamburg“ vom 18. November 2016 um 22:59

Hallo Leute,

mir wurde die TÜV Plakette verweigert, weil unter anderem die Abblendlichter zu niedrig sind. Ich habe ein Auto Dia S101 Diagnosegerät und wollte fragen, ob man das selber machen kann. Und wenn ja, wie?

Habe mich schon soweit schlau gegoogelt, dass man zunächst die Grundeinstellung vornimmt und danach die Scheinwerfer manuel einstellt.

Grundeinstellung habe ich wohl bereits gefunden 29: linker Scheinw., 39: rechter Scheinw., aber weiter komm ich nicht.

Vielen Dank und Gruß,
Stefan

ps: Es ist ein Touareg 1 Bj. 2003 (7l)