

# Heizung bleibt kalt

**Beitrag von „Thomas W.“ vom 21. November 2016 um 22:28**

Hallo Mark

ja, die pdf Datei habe ich gefunden

wenn ich SSP 301 Seite 8 richtig verstanden habe ist weder die Pumpe -v55- noch die Pumpe -V51- für die Umwälzung des Heizregisters zuständig.

Dem Bild nach laufen beide nur optional bei aktivem Zuheizung/Standheizung, oder Nachlauf/Restwärme bei stehendem Motor.

Grundsätzlich sollte der Motor allein für die Umwälzung reichen.

Es bleibt also eine ausgehängte Temperaturklappe oder ein defektes Ventil N279

Dazu die passenden Geber für die Wasser- Lufttemperaturen auslesen...

Gruß

Thomas