

# Einbau elektronisches GPS-Fahrtenbuch problemlos möglich?

**Beitrag von „coala“ vom 22. November 2016 um 15:09**

Servus,

auch beim T II hat die beheizte Windschutzscheibe keine Metallbedampfung, sondern feine Heizdrähte im Glas. Das schwächt zwar das GPS-Signal etwas ab, dennoch wird das funktionieren. Ich empfehle dir, die GPS-Antenne erst "lose" zu positionieren, bevor du alles wieder zuschraubst und eine Probefahrt mit Beobachtung der Signalqualität (falls möglich) zu machen, bzw. die Aufzeichnung im Anschluss zu prüfen. Schon wenige mm mehr oder weniger Distanz zur Scheibe (oder anderen Metallteilen) können bei Antennen in diesem Frequenzbereich über Sieg oder Niederlage entscheiden 😊 Im Zweifel die Position etwas verändern und nochmal probieren.

Grüße  
Robert