

Konzern- Datenbus Komfort im Eindraht

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 22. November 2016 um 17:08

Hallo Mark,

danke für Deine Hilfe.

Könnte es daran liegen, dass ich die Sicherung der Zusatzheizung gezogen habe? Da lief nämlich ständig das Gebläse. Die Zusatzheizung wollte ich erst angehen, wenn der AGR- Kühler noch mehr inkontinent wird. Dann muss ich sowieso ans Kühlsystem und würde beides in einem Aufwasch beheben.

Lässt sich denn irgendwie sonst herausfinden, wodurch dieser Fehler entsteht?

Die zwei SSPs wären natürlich sehr hilfreich, vermutlich zwei der wenigen, die ich (noch) nicht runtergeladen hab! 🙏

Vielen Dank noch Mal und einen schönen Gruss aus Zürich