

Ausbau Restdruckhalteventile an Hinterachse Touareg 1

Beitrag von „undercover“ vom 22. November 2016 um 19:39

Hallo,

ich habe auch das Problem mit den Restdruckventilen an der HA an unserem V6 2007/FL

Ist das was hier beschrieben wird vom V10 1:1 auch für den V6 gültig? (E-Teile - Werkzeug - doing?)

Hier kurz ein "Linke" in meine Post im anderen Faden:

[Zitat von undercover](#)

Hallo,

zuerst einmal vielen Dank an ICK für die Aufschlussreiche Erklärung!

Leider hat es unseren Dicken jetzt auch erwischt. Meine Frau hatte mich angerufen, das die Fahrwerksfehlermeldung kam, mit Aufforderung STOP (rot)

Ich habe jetzt auf die Schnelle mal am Fahrzeug untersucht (mit VDCS).

Es verhält sich genau wie beschrieben:...

Danke schon mal!

Gruß,

Gerhard