

Verzweiflung nach Wassereinbruch

Beitrag von „Thotti“ vom 24. November 2016 um 11:45

Solche Wassereintritte passieren ja oft durch verstopfte Abläufe im Motorraum.

Dann "schießt" das Wasser, gerade bei Starkregen, gerne über die Lüftung in den Innenraum.

Ich kann jetzt nichts dazu sagen, wo der Fehler liegt bzw. das Wasser noch stehen könnte oder massive Schäden verursacht hat.

Aber da ja auch unter dem Teppich Wasser stand würde ich als erstes mal den ganzen Bereich unter Armaturenbrett absuchen. Dort ist ja auch die meiste und wichtigste Elektrik / Elektronik verbaut.

A-Säule wäre auch noch ein Thema, da habe ich mal bei einem anderen Wagen fast 2 Liter Wasser rausgeholt. Und oft befinden sich im Bereich der A-Säule im Fußraum wichtige elektrische/elektronische Bauteile.

Bei solch einem Schadensbild reißt mein Hinterhofschauber immer die gesamte Inneneinrichtung raus, stellt den Wagen in eine trockene und beheizte Halle und schaut dann nach ob er was findet.

Und dann prüft er mit einem Gartenschlauch, wo evtl. Wasser eintritt.

Ist halt die Frage, wie weit Deine Liebe zum T geht und wie groß Dein Geldbeutel ist.

Denn irgendwann ist die Grenze der Wirtschaftlichkeit solch umfangreicher Schadensbehebungen erreicht.