

Codieren mit OBDeleven

Beitrag von „Janni“ vom 25. November 2016 um 10:53

[Zitat von coala](#)

Servus Janni,

doch, das ist normal. Dient dazu, die Wischerlippen auch mal auf die andere Seite zu legen, damit es nicht zu bleibenden Verformungen und damit einhergehend einem schlechten Wischbild kommt.

Grüße
Robert

Hallo Robert,

ok dann ist das also normal. Ich meine es gab aber auch eine "Grundstellung" die nach stromlosem Zustand wieder hincodiert werden musste, wenn man wollte, dass die Scheibenwischer bei Nichtbetrieb nicht immer sichtbar auf der Frontscheibe liegen.