

Xenon Abblendlicht links flackert geht aus nach Z

Beitrag von „Drechselmeyer“ vom 26. November 2016 um 18:04

Hallo, heute ist mein linkes Abblendlicht ausgefallen. Nach Zündung aus und wieder an ging es für ca 15 Sek wieder. Dabei war ein Geräusch zu hören welches sich schlecht beschreiben lässt, vielleicht ein surren zusammen mit einem zischen?? Dann ging es ein paar mal an und aus und blieb dann aus. Bis zum nächsten mal Zündung an und aus. Das lässt sich beliebig oft wiederholen. Vorher ist mir nichts aufgefallen keine Farbveränderung oder ähnliches. Im Fehlerspeicher ist linker Abblendlichtscheinwerfer Kurzschluss nach Masse hinterlegt.

Kann mir einer sagen was das bedeutet. Habe die SuFU benutzt, habe auch einige Sachen über Xenon gefunden aber keines mit Kurzschluss nach Masse?? Es ist ein T1 FL von 2007 mit ca 150000km.

Mit freundlichen Grüßen aus Ostfriesland: Drechselmeyer