

Wasser im Kofferraum

Beitrag von „mantime“ vom 2. Dezember 2016 um 13:43

Hallo,

schau Dir mal den Bereich der Gasdruckfedern an der Heckklappe an.

Links und rechts, dort wo die Dämpfer im Dach verschwinden gibt es jeweils eine Plastikabdeckung mit einer Entwässerungsöffnung unten die dafür sorgen soll, dass das Wasser, welches von oben/außen zwischen Dach und Heckklappe zwangsläufig eindringt, nach unten im Falz zwischen Heckklappendichtung und Karosserie ablaufen kann. Wenn der Raum dahinter (in dem sich die Dämpfer befinden) verschmutzt ist, läuft das Wasser durch diese Öffnungen nicht mehr ab sondern läuft hinter der D-Säulenverkleidung in den Kofferraum.

Hatte dieses Problem zwar selbst noch nicht, aber als ich die Gasdruckdämpfer bei unserem T1 getauscht habe, habe ich nicht schlecht gestaunt über diese Meisterleistung deutscher Ingenieurskunst 🤖

(Manchmal frage ich mich wirklich was die geraucht haben 🤖)

Gruß Markus