

# Geschwindigkeitsregelanlage ausgefallen

**Beitrag von „Jöbenz“ vom 4. Dezember 2016 um 10:41**

Hallo, sie 2-3 Wochen funktioniert meine Geschwindigkeitsregelanlage nicht mehr. Mein Tuareg 3.0 Diesel ist 5 Jahre alt. Nach ersten Tests in der VW Werkstatt soll der Sensor rechts defekt sein. Das Ersatzteil kostet wohl 1800 Euro. Dazu kommen noch die Einbaukosten. Hat jemand eine Idee wie ich günstiger an eine Lösung komme.