

# Späne in der Hochdruckpumpe V6 TDI

**Beitrag von „cufstein71“ vom 4. Dezember 2016 um 22:32**

Ja du hast es richtig beschrieben .

Und ein neuer Kraftstofffilter hat damit leider auch nichts zu tun denn diese Späne breiten sich über das Filtergehäuse den sogenannten Kraftstoffrücklauf aus.

Heißt also die Spinne kommen über den Rücklauf in den Tank und werden dann über das normale Ansaugsystem wieder angesaugt somit liegt eine komplette Verseuchung der Kraftstoffanlage vor....