

# Der Dicke und das leidige Thema PDE....

Beitrag von „Amanzie82“ vom 7. Dezember 2016 um 12:57

[Zitat von vwnordost](#)

Dank eines ( nicht einer Werkstatt zugehörigen Freundes) weiss ich jetzt Zylinder 5 hat 0 Kompression....

Loch im Kolben? Kopfdichtung?

Oh man, das tut mir wirklich Leid zu hören.

Entweder Loch im Kolben (hätte aber stark geraucht) oder Plasma Beschichtung beschädigt = 1 bis 2mm tiefe Rillen im (keine Ahnung wie es auf deutsch richtig heißt) Kolbenraumwand.

Weiterhin toi toi toi

Viele Grüße,  
Christo