

Cockpit-Display/ Multifunktionsanzeige meldet - Anhängerkupplung prüfen - Bitte Hilfe

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 7. Dezember 2016 um 13:13

Hallo Leute,

kaum gehen die Temperaturen mal unter den Gefrierpunkt meldet sich der Dicke mal wieder



Ich weiss allerdings nicht ob das damit wirklich damit zusammenhängt, evtl ist es Zufall.

Mein derzeitiges Problem:

Ich habe einen Touareg BJ 2008 3.0 V6 TDI mit einer von Werk aus elektrischen, ausfahrbaren Anhängerkupplung.

Der Wipp- Schalter zum Ein bzw/Ausfahren ist hintenlinks im Kofferraum.

Vor ca. 7 Tagen stand auf einmal im Display - AHK prüfen - . Also bin ich zum Kofferraum und sah schon den

Wipp-Schalter wie verrückt blinken. Bei Betätigen fuhr die AHK rein bzw raus (wie es auch sein soll)

Nachdem ich dies getan habe und bei Neustart des Wagens war der Fehler auch wieder weg und es schien alles i.O

Doch es ist fast alle 2 Tage so und ich muss erst die AHK betätigen, das der Fehler wieder kurzzeitig weg ist.

Im Fehler Speicher steht auch nichts dazu, hab es mal ausgelesen.

Hatte von Euch schonmal jemand dieses Problem ?

Gruß

Peter