

# Grund für Firmwareupdate auf Garantie gesucht

Beitrag von „touaregsegler“ vom 11. Dezember 2016 um 19:11

Hi suchst du immer noch das Update für die RNS 850 ich kann dir den Link dafür geben um die neueste HN+EU VW k0521 , MU Software 0934 zu bekommen auf dem PC entpacken und auf eine 32 GB SD karte ziehen, aber keine mit Adapter sondern eine normale!

Beim Update die Zündung immer schön anlassen oder den Motor laufenlassen, alternativ Ladegerät anschließen es darf keine Unterbrechung auftreten! sonst RNS schrott  
SD muss ins Slot 1 im handschufach - Phone und Setup gleichzeitig drücken bis Engineering Menü öffnet

Anweisung auf dem Bildschirm folgen fertig dauert 1 Stunde mit 1,2 GB extrahiert. biggini: found or type unknown  
Dann geht auc W-Lan und Google Earth

Link sende ich gerne per PM