

# Kurvenlicht leuchtet entgegen des Lenkradeinschlages

**Beitrag von „praendy2203“ vom 13. Dezember 2016 um 23:36**

Hallo Andy hier,

habe das Thema schon mal vor ca. einem Jahr erstellt und bin bis jetzt kein bisschen vorangekommen.

Zum Problem:

fahre einen Touareg, King Kong 3,0 TDI Baujahr 11/2006

Habe den Wagen gebraucht gekauft und nun festgestellt, dass mein dynamisches, sowie das statische Kurvenlicht entgegengesetzt der Lenkbewegung leuchten.

Soll heißen.

Will ich Links in eine Kurve fahren, geht rechts das statische Kurvenlicht an und die Bi-Xenons lenken auch beide nach rechts.

VCDS erkennt keine Fehler. Als ich neulich im Leuchtweiten Steuergerät geforscht habe, kam ich zu dem gleichen Ergebnis. Sobald man einen der Xenonscheinwerfer angewählt hat und ihm gesagt, er soll z.B. nach links schwenken, schwenkt er nach rechts.

VW kann auch nur mit den Schultern zucken.

Große Preisfrage! Was ist falsch programmiert? Kann man evtl. Stecker am Steuergerät falsch angeschlossen haben?

MFG Andy