

# Kurvenlicht leuchtet entgegen des Lenkradeinschlages

**Beitrag von „mark1“ vom 14. Dezember 2016 um 11:43**

Im RNS 510 kann man sich im Zusatzfenster für den Offroad-Einsatz den Lenkwinkel anzeigen lassen- prüf doch dort mal, ob der Lenkwinkelsensor schon ein "vertauschtes" Signal liefert- das wäre die einfachste Erklärung..

Gruss

Mark