

Standheizung geht wieder aus, läuft aber bei laufendem Motor tadellos.

Beitrag von „Sami“ vom 14. Dezember 2016 um 16:57

Danke für die schnelle Antwort.

VCDS hatte ich schon dran hängen. Daher auch die Vermutung mit der Unterspannung. Im Segment Standheizung wurde folgendes angezeigt... (siehe dick gedrucktes).

2 Fehlercodes gefunden:

00664 - Kraftstoffvorratsanzeige

002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

01126 - Signal für Motordrehzahl

008 - unplausibles Signal - Sporadisch

Kann das mit der Wasserpumpe denn sein? Ich frage, weil der Zuheizung während der Motor läuft nicht abschaltet.

Welche Sicherung ist das genau?

Gruß
Sami