

Parksensor defekt?

Beitrag von „touakrid“ vom 15. Dezember 2016 um 03:28

Hallo, kann mir jemand weiterhelfen ?

Address 76: Park Assist Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 7L0 919 283 F
Component and/or Version: 0E Einparkhilfe 1107
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 39725FE87320638ACE-515E
6 Faults Found:

01629 - Sensor for Parking-Aid; Front Left (G255)
014 - Defective
01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254)
014 - Defective
00434 - Left Front Inner Parking Aid Sensor (G332)
014 - Defective
00435 - Front Right Inner Parking Aid Sensor (G333)
014 - Defective
01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
014 - Defective
01626 - Sensor for Parking-Aid; Front Right (G252)
014 - Defective

Sensoren sind neu (zwar nur billige gekauft, s. <http://www.ebay.de/itm/1U0919275-...ta/222262176829>).

Leider kommen nach dem Löschen der Codes manchmal 5, manchmal alle 6 gleich wieder als Fehler hoch.

Hinten habe ich noch nichts gemacht, aber da geht die PDC auch nicht (nur 2 rote äussere Lampen leuchten).

Wie kann ich das am Besten austesten ?