

Kurvenlicht leuchtet entgegen des Lenkradeinschlages

Beitrag von „praendy2203“ vom 17. Dezember 2016 um 02:35

Hi,

ist wohl doch nicht möglich die Leistungsmodule zu tauschen, da diese seitengebunden sind. Habe noch ein wenig recherchiert und einige Daten in Foren gefunden. Danach gehört immer die 7L6 941 329 auf die linke Seite und die 330 auf die rechte. So sieht meine Codierung aus. Habe nur ein Handyfoto, da ich selbst kein VCDS habe. MFG Andy