

# **Außenspiegel rechts Blinker und Verkleidung erneuern**

**Beitrag von „MyMind“ vom 18. Dezember 2016 um 23:12**

Hallo zusammen,

bei meinem Auto (VW Touareg 7P5 Bj. 2012) wurde an der rechten Seite vom Außenspiegel das Gehäuse und der Blinker zerstört, das Glas und die Elektrik sind zum Glück noch in Ordnung.

Mich interessiert nun, ob diese Teile auch einzeln zum Austausch zu bekommen sind oder ob sofort der komplette Außenspiegel erneuert werden muss. Und kann man sowas dann auch selber anbauen bzw. von einer nicht VW-Werkstatt?

Danke für eine Antwort.

Beste Grüße

MyMind