

V8 AXQ, Öl leckt hinten oben rechts

Beitrag von „NNBHamburg“ vom 20. Dezember 2016 um 14:01

Hallo Leute,
ich wollte den Thread mal abschließen.

An den Deckel kommt man nicht so ran, dass man ihn ausbauen könnte. Man kann die untere Hälfte des Deckels mal so gerade mit einem Finger berühren 🙌.

Ich habe den Bereich mit Bremsenreiniger sauber gemacht und ein Motordichtmittel (auf Silikonbasis, öl-, benzin- und temperaturbeständig) an die Ränder des Deckels geschmiert. Unterherum ging es mit dem Finger und obenrum irgendwie mit einem Pinsel.

Na ja, jetzt ist es dicht und stinkt nicht mehr 🙌. Es war ja auch nur ab und zu ein Tröpfchen Öl, der aber genau auf den Krümmer tropfte.

An irgendeiner Schelle oder Schraube schält man sich leider immer die Haut ab. Meine Hände sehen so aus, als hätte ich Brombeeren gepflückt.
Die Wunden verheilen ganz gut 🙌, aber noch der Tip, dass diese Arbeit nicht von einem Bluter durchgeführt werden sollte ;).

Grüße aus dem Norden

Ralph