

Welcher MWB zum Auslesen der Laufruhe beim V6 3.0 BKS

Beitrag von „scripter“ vom 23. Dezember 2016 um 18:16

Arndt, fetter-diesel, danke für eure Antworten 🙌 ... War aber letzten Endes bei meinem Neffen (Meister in einer freien) und hab an seinem Diag die neuen Codes reingehackt. Mein Problem war das mein T nach 5 Minuten im Leerlauf einen richtig übel stinkenden Weißrauch nach hinten abgab. Lt. Verbesitzer wurden aber alle 6 Injektoren im Juni/16 getauscht. Da ich die Rechnung mit bekommen habe schrieb ich den Lieferant in Biberach an. Er teilte mir dann die neuen Korrekturwerte mit und was soll ich sagen? Das rauchen/qualmen ist nun weg, er läuft merklich ruhiger im Stand... und alle Nadeln rasseln schön um die 0 | 0| 0....

Also danke nochmal für Eure Antworten

Gruß Andy