

V8 AXQ, Öl leckt hinten oben rechts

Beitrag von „Snowman24“ vom 24. Dezember 2016 um 14:39

Hallo Ralph,

ich hatte vor kurzem das gleiche Problem bei meinem AXQ V8.

Hast Du auch mal die Kunststoffführungen für die Ketten angeschaut, wie die aussehen/eingelaufen sind?

Bei mir lagen schon die abgebrochenen Teile im Zylinderkopf, als ich den Deckel abgenommen habe und eigentlich nur die Dichtung wechseln wollte.

Nicht dass Du Dir jetzt die ganze Arbeit gemacht hast und bald kommen dann die Führungen - die kann man übrigens einzeln, ohne den ganzen Kettenspanner, bestellen.

Grüße
Marcus