

# Memorysitze fahren nicht mehr in Aussteigeposition

Beitrag von „Sittingbull“ vom 25. Dezember 2016 um 10:03

[Zitat von charly-sl-300](#)

Kann es sein das beim Modell 2015 auch die Memoryfunktion/Ausstiegshilfe nur auf das Lenkrad begrenzt ist?

Also das der Sitz nicht in die niedrigste Position fährt.

Hallo zusammen,

vielleicht kann das mal jemand überprüfen, der beim TII die Ausstattung "Memory Premium"

hat 🤖

Grüße von Stephan 😊