

V8 AXQ, Öl leckt hinten oben rechts

Beitrag von „NNBHamburg“ vom 25. Dezember 2016 um 12:02

Hallo Marcus,

als ich den Ventildeckel runter hatte, um die Ventildeckeldichtung zu erneuern, habe ich mir die Kettenführung angesehen. Ich kenne die Problematik von meinem Porsche 928. Es sah alles sehr gut aus und das bei 240000 km.

Bisher war das Problem mit dem gelegentlichen Geruch nach verbranntem Öl zwar nervig, aber nicht viel Arbeit. Mit dem Abdichten durch das "Silikon-Rumschmierern" ist es aber erstmal erledigt.

Grüße aus dem Norden

Ralph