

V8 AXQ, Öl leckt hinten oben rechts

Beitrag von „Snowman24“ vom 28. Dezember 2016 um 00:17

Hi Ralph,

die Kettenführungen sind leider aus einem ganz billigen Kunststoff gefertigt, welcher durch das heiße Öl langsam spröde wird und irgendwann bricht.

Auch ich war entsetzt, wie spröde der Kunststoff wirklich ist.

Als ich die noch festgeclipsten Führungen von den Spannern abziehen wollte, sind die Kunststoffteile in viele Teile zerfallen.

Ich kann Dir da wirklich nur den Rat geben, nicht lange zu warten.

Wenn die Kette mal überspringt, hast Du einen kapitalen Motorschaden.

Grüße
Marcus